

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова**

**Документация по паспортизации
и классификации объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения**

**610007, город Киров, улица Ленина,
дом 164, корпус 5**

Оглавление.

1.	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)	3
2	Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности ОСИ	10
3	Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ	13
4	Результаты обследования: территория, прилегающая к зданию (участок)	20
5	Результаты обследования: вход (входы) в здание	31
6	Результаты обследования: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	41
7	Результаты обследования: зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	51
8	Результаты обследования: санитарно-гигиенические помещения	78
9	Результаты обследования: система информации на объекте	90
10	Копия технического паспорта помещения	100

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств
«Фольклорная» города Кирова

Я.А.Житник
«____» _____ 20____ г.

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

Город Киров

21 ноября 2020 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: помещение МБУДО «ДШИ «Фольклорная» г. Кирова.
- 1.2. Адрес объекта: 610007, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания 9 этажей (на 1 этаже), 1105,30 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1985 год, последнего капитального ремонта: 2010 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2021 год, капитального: 2030 год.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова, МБУДО «ДШИ «Фольклорная» г. Кирова.
- 2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 610007, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5.
- 2.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление (помещение).
- 2.4. Форма собственности: государственная.
- 2.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 2.6. Вышестоящая организация: управление культуры администрации города Кирова.
- 2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 610998, город Киров, улица Воровского, дом 39.

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 3.1 Сфера деятельности: культура, образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, оказание услуг в сфере дополнительного образования в области искусств.

3.2 Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере дополнительного образования в области искусств по направлениям: народное пение; народные инструменты; народная хореография; общее эстетическое образование.

3.3 Форма оказания услуг: на объекте.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 450 человек, вместимость, пропускная способность: 450 человек.

3.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобусы №№ 1, 16, 44, 46, 47, 54, 87, 103, 125, 141, 154 до остановки «Зональный институт»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

4.2.2 Время движения (пешком) 10-15 мин

4.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

4.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

4.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

4.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-	Состояние доступности,	Приложение
---	----------------------	------------------------	------------

п/п	функциональные зоны	в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 0455:18	046-051
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	28, 1, 23, 42	052-091
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43	092-131
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	3, 33, 32, 36, 27, 17, 16, 5, 15, 24, 25, 36, 35, 54, 53, 50, 49, 46, 45, 44, 41, 40, 39а, 39, 38, 57, 58, 31, 30, 29, 4	132-228
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	20, 18, 47, 19, 3, 7, 8, 56, 55	229-272, 132-136
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	28, 1, 23, 42, 2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43, 3, 33, 32, 36, 27, 17, 16, 5, 15, 24, 25, 36, 35, 54, 53, 50, 49, 46, 45, 44, 41, 40, 39а, 39, 38, 57, 58, 31, 30, 29, 4, 20,	273-286

			18, 47, 19, 7, 8, 56, 55	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 0455:18	001-048

** Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И(К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение меняльных потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта, указанные в столбце 8 Результаты обследования по каждой функциональной зоне объекта.

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Территория и пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями. Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.
- Входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц,

несоответствие поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

- Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.
- Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

5.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 24.04.2020) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

5.4. Для принятия решения требуется:

5.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»).

5.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

5.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

5.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

5.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной организацией Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

5.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от 21 ноября 2020 года.

Акта обследования объекта: № акта _____ от 21 ноября 2020 года.

Решения комиссии _____ от «__» _____ 20__ года

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств
«Фольклорная» города Кирова

Я.А.Житник
«____» _____ 20____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Город Киров

21 ноября 2020 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: помещение МБУДО «ДШИ «Фольклорная» г. Кирова.
- 1.2. Адрес объекта: 610007, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 9 этажей (на 1 этаже), 1105,30 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1985 год, последнего капитального ремонта: 2010 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2021 год, капитального: 2030 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова, МБУДО «ДШИ «Фольклорная» г. Кирова.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 610007, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление (помещение).
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: управление культуры администрации города Кирова.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 610998, город Киров, улица Воровского, дом 39.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: культура, образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, оказание услуг в сфере дополнительного образования в области искусств.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере дополнительного образования в области искусств по направлениям: народное пение; народные инструменты; народная хореография; общее эстетическое образование.

- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 450 человек, вместимость, пропускная способность: 450 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
автобусы №№ 1, 16, 44, 46, 47, 54, 87, 103, 125, 141, 154 до остановки «Зональный институт»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м
3.2.2 Время движения (пешком) 10-15 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	Ремонт (текущий, капитальный).

	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств
«Фольклорная» города Кирова

Я.А.Житник
«____» _____ 20____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____**

Город Киров

21 ноября 2020 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: помещение МБУДО «ДШИ «Фольклорная» г. Кирова.
- 1.2. Адрес объекта: 610007, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания 9 этажей (на 1 этаже), 1105,30 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1985 год, последнего капитального ремонта: 2010 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2021 год, капитального: 2030 год.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова, МБУДО «ДШИ «Фольклорная» г. Кирова.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 610007, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- 2.1 Сфера деятельности: культура, образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, оказание услуг в сфере дополнительного образования в области искусств.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере дополнительного образования в области искусств по направлениям: народное пение; народные инструменты; народная хореография; общее эстетическое образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 450 человек, вместимость, пропускная способность: 450 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобусы №№ 1, 16, 44, 46, 47, 54, 87, 103, 125, 141, 154 до остановки «Зональный институт»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 Время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 0455:18	046-051
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	28, 1, 23, 42	052-091
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43	092-131
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	3, 33, 32, 36, 27, 17, 16, 5, 15, 24,	132-228

			25, 36, 35, 54, 53, 50, 49, 46, 45, 44, 41, 40, 39а, 39, 38, 57, 58, 31, 30, 29, 4	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	20, 18, 47, 19, 3, 7, 8, 56, 55	229-272, 132-136
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	28, 1, 23, 42, 2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43, 3, 33, 32, 36, 27, 17, 16, 5, 15, 24, 25, 36, 35, 54, 53, 50, 49, 46, 45, 44, 41, 40, 39а, 39, 38, 57, 58, 31, 30, 29, 4, 20, 18, 47, 19, 7, 8, 56, 55	273-286
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 0455:18	001-048

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на

креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение меняющихся потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта, указанные в столбце 8 Результаты обследования по каждой функциональной зоне объекта.

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Территория и пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями. Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.
- Входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, несоответствие поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъёмных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение

приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.

- Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный).
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 24.04.2020) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

4.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

4.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной организацией Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

4.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: доступная среда Кировской области (<https://gis.geokirov.ru/>)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 11 л.
2. Входа (входов) в здание	на 10 л.
3. Путей движения в здании	на 10 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 27 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 12 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 10 л.

Результаты фотофиксации на объекте (формат JPG) 286 файлов (в эл.виде на диске)

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы:

МБУДО «ДШИ «Фольклорная» г. Кирова

Я.А.Житник

Члены рабочей группы:

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Ленинской РО КОО ВОИ

И.А.Глинчиков

представители организации, расположенной на объекте

Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
МБУДО «ДШИ «Фольклорная» г. Кирова

Н.А.Ховшанов

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБУДО «ДШИ
«Фольклорная» г. Кирова

Е.А.Ичетовкина

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для
жизнедеятельности инвалидов администрации муниципального образования «Город
Киров».

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 21 ноября 2020 года

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Помещение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения от остановки общественног о транспорта до входа на территорию	Ес ть	-	001- 048	Остановка «Зональный институт»: Отсутствует оборудованный для инвалидов остановочный комплекс. Отсутствует информация о путях движения к объекту для различных категорий инвалидов, отсутствует мнемосхема на остановке. Расписание общественного транспорта расположено на ненормативной высоте. Не выделено место для кресла-коляски на остановке. На остановочном комплексе отсутствует линия безопасности. Пути движения от остановок к	К, О, С, Г, У	Реализовывать указанные меры путём обращения в администрацию муниципального образования «Город Киров» 1. Оборудовать остановку элементами информации об объекте, п.4.1.1*** 2. Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 х 1,8 м., п.5.1.7, 5.1.11	Ремонт (текущий, капитальн ый)

					объекту: На путях движения имеются ямы и неровности, высокие бордюры. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа), на покрытии пешеходных путей на участке Путь движения от остановки общественного транспорта до входа на территорию – 600 м.	3. В местах пересечения пешеходных и транспортных путей оборудовать съезды в соответствие с нормативами, при этом при устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. п.5.1.5, 5.1.8. 4. Оборудовать тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, на расстоянии 0,8 - 0,9 м. до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п., глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия, указатель должен заканчиваться до	
--	--	--	--	--	---	--	--

							препятствия на расстоянии 0,3 м., указатели должны иметь высоту рифов 5 мм., п.5.1.10 5. Обеспечить наличие и нормативную высоту расписания общественного транспорта. 6. Выделить место для кресла-коляски на остановке. 7. На остановочном комплексе оборудовать линия безопасности, в том числе тактильную.	
1.2	Вход (входы) на территорию	Есть	43:00 40:04 55:18	046-049	Отсутствует информация об объекте для различных категорий инвалидов. Отсутствует мнемосхема на входах на территорию. Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать средства информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия), 5.1.3; 2. Установить мнемосхему на входе на территорию п.8.1.6	Ремонт (текущий, капитальный)
1.3	Путь (пути) движения на территории	Есть	43:00 40:04 55:18	046-049	Отсутствует ограничительная разметка пешеходных путей, совмещённых с транспортными проездами на участке (на входе на территорию). Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет 0,00-0,35 м. Ширина пешеходных путей 1,85-7,46	К, О, С, Г	1. Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 x 1,8 м., п.5.1.7, 5.1.11 2. В местах пересечения	Ремонт (текущий, капитальный)

				м. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа), на покрытии пешеходных путей на участке. Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.	пешеходных и транспортных путей оборудовать съезды в соответствие с нормативами, при этом при устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. п.5.1.5, 5.1.8. 3. Обеспечить нормативную высоту бордюров по краям пешеходных путей не менее 0,05 м., п.5.1.9 4. Оборудовать тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, на расстоянии 0,8 - 0,9 м. до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п., глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и	
--	--	--	--	--	--	--

							входить в общее нормируемое расстояние до препятствия, указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м., указатели должны иметь высоту рифов 5 мм., п.5.1.10	
1.4	Лестница (наружная)	Есть	43: 40: 00 04 55: 18	044-045 049	Лестница на тротуаре перед входом основным Количество ступеней – 10. Ширина лестницы – 2,31 м. Высота подступенка – 0,14-0,165 м. Ширина проступи – 0,19-0,815 м. Поручни отсутствуют. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней. Лестница на тротуаре перед входом запасным (в зрительный зал) Количество ступеней – 3 Ширина лестницы – 2,36 м. Высота подступенка – 0,12-0,15 м. Ширина проступи – 0,275-0,295 м. Поручни отсутствуют. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней. Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.	О, С.	1. Обеспечить лестницу ступенями в количестве от 3 до 12, п.5.1.12*** 2. Оборудовать лестницы поручнями с обеих сторон на высоте 0,9 м., круглыми диаметром 0,03-0,05 м., выступающими в горизонт в окончаниях на 0,3 м. далее лестничного марша, с учётом разделительных двусторонних поручней при ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м., соответствующими требованиям к опорным конструкциям, п.6.1.2, 6.2.8, 6.2.12*** 3. Обеспечить ширину лестничных маршей внешних лестниц не менее 1,35 м., привести высоту подступенка и ширину проступи к нормативным значениями – 0,12-0,15 м. и 0,35-0,40 м. соответственно	Ремонт (текущий, капитальный).

						или кратно этим значениям, при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней п.5.1.12. 4. На проступях краевых ступеней лестничных маршей оборудовать одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м., расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м., перед внешней лестницей оборудовать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м. на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней п.5.1.12. 5. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, соответствующими	
--	--	--	--	--	--	---	--

							нормативным требованиям, п.5.1.14-5.1.16, 6.1.2, 6.2.8-6.2.12.	
1.5	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.6	Автостоянка и парковка	Есть	43:00 40:04 55:18	-	Отсутствуют специальные места для стоянки автомобилей инвалидов на существующей автостоянке, парковке. Знак автостоянки для инвалидов отсутствует. Разметка (знак) на парковочном месте отсутствует. Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске до 100 включительно 5%, но не менее одного места, п.5.2.1. 2. Обеспечить размещение места для личного автотранспорта инвалидов вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м., п.4.2.2. 3. Обеспечить выделение машино-места дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной	Ремонт (текущий, капитальный)

							поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. 4. Оборудовать каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, доступным пешеходным подходом к основным пешеходным коммуникациям, в том числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске, пандус должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар, п.5.2.3 5. Обеспечить нанесение разметки места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске размерами 6,0 х 3,6 м., п.5.2.4	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	43: 40: 00 04 55: 18	001-051	Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения. Учреждение имеет гараж с отдельным входом. Учреждение не имеет закреплённой за	К, О, С, У	1. На территории на основных путях движения людей оборудовать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и	Ремонт (текущий, капитальный)

					ним территории.		подлокотником, указателями, светильниками и т.п., п.5.3.1. 2. Оборудовать скамейки для инвалидов разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья. 3. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски, п.5.3.2. 4. Оборудовать средства информационной поддержки и навигации на всех путях движения,	
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

							доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия), 5.1.3	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:000455:18	001- 051	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Территория и пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями. Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 21 ноября 2020 года

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Помещение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Ес ть	28	052- 055	Вход основной Количество ступеней – 3. Ширина лестницы – 2,85 м. Высота подступенка – 0,11-0,255 м. Ширина проступи – 0,305-0,325 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,855-1,07 м., поручни являются не круглыми. Поручни с одной стороны. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручней длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в его верхней части.	О, С.	1. Обеспечить лестницу ступенями в количестве от 3 до 12, п.5.1.12**** 2. Оборудовать лестницы поручнями с обеих сторон на высоте 0,9 м., круглыми диаметром 0,03-0,05 м., выступающими в горизонт в окончаниях на 0,3 м. далее лестничного марша, с учётом разделительных двусторонних поручней при ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м., соответствующими	Ремонт (текущий, капитальн ый).

			1	062-065	Имеется ограждения при перепаде высот высотой 0,855 м. не на всём протяжении перепада. Вход запасный (в концертный зал) Количество ступеней – 5. Ширина лестницы – 1,12-1,475 м. Высота подступенка – 0,18-0,275 м. Ширина проступи – 0,37-0,585 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,675-0,995 м., поручни являются не круглыми. Поручни с одной стороны. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручней не длиннее марша лестницы на 0,3 м. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней. Имеется ограждения при перепаде высот высотой 0,845 м. не на всём протяжении перепада.		требованиям к опорным конструкциям, п.6.1.2, 6.2.8, 6.2.12*** 3. Обеспечить ширину лестничных маршей внешних лестниц не менее 1,35 м., привести высоту подступенка и ширину проступи к нормативным значениями – 0,12-0,15 м. и 0,35-0,40 м. соответственно или кратно этим значениям, при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней п.5.1.12. 4. На проступях краевых ступеней лестничных маршей оборудовать одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м., расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м., перед внешней лестницей оборудовать предупреждающие	
			23	073-075	Вход запасный (со двора) Количество ступеней – 11. Ширина лестницы – 2,85 м. Высота подступенка – 0,115-0,155 м. Ширина проступи – 0,30-0,355 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,94-0,875 м., поручни являются не круглыми. Поручни с одной стороны. Поручень является непрерывным на			

			42	083-084	марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручней не длиннее марша лестницы на 0,3 м. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней. Вход запасный (с торца) Количество ступеней – 8. Ширина лестницы – 1,38 м. Высота подступенка – 0,03-0,21 м. Ширина проступи – 0,315-0,33 м. Поручни лестницы двойные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,98-1,16 м., поручни являются не круглыми. Поручни лестницы справа одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,93-0,97 м. и 1,235-1,26 м., поручни являются не круглыми. Поручни с одной стороны. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части верхнего поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в его верхней части. Завершающие горизонтальные части нижнего поручня не длиннее марша лестницы на 0,3 м. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней. Имеется ограждения при перепаде высот высотой 1,235 м.		тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м. на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней п.5.1.12. 5. Оборудовать ограждение или озеленение (кусты) в тех местах, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м., п.5.1.13. 6. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъёмными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.5.1.14-5.1.16, 6.1.2, 6.2.8-6.2.12.	
--	--	--	----	---------	---	--	---	--

2.2	Пандус (наружный)	Не т	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	28	28	053-055	Вход основной Размеры площадки 2,85-3,01 х 1,50 м., при открывании двери наружу – 2,46 х 0,46 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка. Вход запасный (в зрительный зал) Размеры площадки 2,185-2,895 х 1,515-3,25 м., при открывании двери наружу – 2,50 х 2,10 м. Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка. Вход запасный (со двора) Размеры площадки 2,49 х 2,20 м., при открывании двери наружу – 1,65 х 1,19 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка. Вход запасный (с торца) Размеры площадки 2,08 х 1,36 м., при открывании двери наружу – 1,38 х 0,435 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.	К, О, С	1. При технической возможности привести размеры входных площадок к нормативным - не менее 2,2 х 2,2 м., п.6.1.4 2. Обеспечить входные площадки навесами, водоотводами, подогревом, п.6.1.4 3. Установить дренажные решётки, при этом ребра решеток должны располагаться перпендикулярно направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью, ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м., предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками, диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м., п.5.1.17	Ремонт (текущий, капитальн ый).
2.4	Дверь (входная)	Ес ть	28	056-060	Вход основной Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) - 0.96 м., второй	К, О, С	1. Заменить входные двери с учётом нормативной ширины в свету при	Ремонт (текущий, капитальн

			1	067-071	входной двери – 0,88 м. Высота порога первой двери – 0,015-0,055 м., порога второй двери – 0,065-0,085 м. Ручка первой двери – обычная, второй двери – обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик имеется на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд. Вход запасный (в зрительный зал) Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) - 0.965 м., второй входной двери – 0,785 м. Высота порога первой двери – 0,05-0,06 м., порога второй двери – 0,03-0,035 м. Ручка первой двери – обычная, второй двери – обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.	однодольном открывании – 0,90-1,20 м., п.6.1.5 2. Демонтировать пороги (заменить на более низкие высотой до 0,014 м.), демонтировать одиночные ступени п.6.1.5, 5.1.12. 3. Оборудовать все двери смотровыми панелями, верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м., при этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки, п.6.1.5. 4. На прозрачных полотнах дверей оборудовать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м., п.6.1.6. 5. Обеспечить хорошо опознаваемые входные двери, обеспечить их	ый).
--	--	--	---	---------	---	---	------

					Доводчик имеется на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.		знаком, указывающим на их доступность (недоступность) для инвалидов, п.6.1.7.	
		23	077-081		Вход запасный (со двора) Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) - 0.905 м., второго входного проёма – 0,875 м., третьего входного проёма – 0,87 м., четвёртой двери – 0,85 м. Высота порога первой двери – 0,06-0,08 м., порога второго проёма – 0,03-0,04 м., порога третьего проёма – 0,035-0,04 м., порога четвёртой двери – 0,01 м. Ручка первой двери – обычная, второй двери – обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик имеется на первой входной двери без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.			
		42	086-090		Вход запасный (с торца) Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) - 0.81 м., второй входной двери – 0,755 м.			

					Высота порога первой двери – 0,005-0,04 м., порога второй двери – 0,03 м. Ручка первой двери – нажимная, второй двери – нажимная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик имеется на первой входной двери без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.			
2.5	Тамбур	Есть	28 <					

			23	078-082	Вход запасный (со двора) Глубина тамбура – 1,065 м., ширина тамбура – 1,65 м. Свободное пространство между дверями входа (при последовательном расположении дверей, полном открывании) – 0,96 м. Дренажные и водосборные решётки отсутствуют.		свободное пространство у двери со стороны ручки должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не менее 0,6 м., п. 6.1.8	
			42	087-091	Вход запасный (с торца) Глубина тамбура – 1,71-2,505 м., ширина тамбура – 1,26-1,78 м. Свободное пространство между дверями входа (при последовательном расположении дверей, полном открывании) – 1,70 м. Дренажные и водосборные решётки отсутствуют.		3. Оборудовать тамбуры дренажными и водосборными решётками на одном уровне с поверхностью покрытия пола, при этом ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м., предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками, диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м., п.5.1.17, 6.1.8, в тамбурах при установке дренажных и водосборных решеток предупреждающие тактильно-контрастные указатели не обустраиваются, при этом они должны отстоять от входной двери, открывающейся наружу, на расстоянии 0,3 м., п.6.1.8.	

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	28, 1, 23, 42	052- 091	Отсутствует полностью доступный вход для МГН.	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать входы кнопкой вызова персонала с системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным на высоте от 0,85 до 1,1 м., при этом питание кнопки вызовы должно осуществляться от системы электроснабжения п.6.5.8, 6.4.2.	Ремонт (текущий, капитальн ый).
--	-------------------------------	---	------------------------	-------------	--	------------------	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	28, 1, 23, 42	052- 091	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 21 ноября 2020 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Помещение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Ес ть	2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43	092- 131	Ширина путей движения – 1,16-1,30 м. (в коридоре у кабинетов архив № 1, архив № 2, кабинета № 6, фортепиано, кабинета № 7, гитара, балалайка, кабинета № 8, рисунок, кабинета № 9, фортепиано, туалета), 1,50-3,13 м. При движении по коридору инвалида на кресле-коляске имеется пространство для разворота на 180°, равное диаметру 1,4 м. за исключением коридора у кабинетов архив № 1, архив № 2, кабинета № 6, фортепиано, кабинета № 7, гитара, балалайка, кабинета № 8, рисунок, кабинета № 9, фортепиано, туалета.	К, О, С	1. При технической возможности увеличить пространство для маневрирования на кресле- коляске в узких коридорах, п.6.2.1-6.2.2**** 2. Оборудовать участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными	Ремонт (текущий, капитальн ый).

				В пределах прямой видимости на протяжении всех путей движения имеются места для разворота на кресле-коляске. Высота потолка – 2,705-3,26 м. Пространство для маневрирования перед дверью (на кресле-коляске) имеется у всех помещений, кабинетов, за исключением кабинетов архив № 1, архив № 2, кабинета № 6, фортепиано, кабинета № 7, гитара, балалайка, кабинета № 8, рисунок, кабинета № 9, фортепиано, туалета. Участки пола на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, перед поворотом путей не имеют тактильных указателей, контрастно окрашенной поверхности. Имеются зоны отдыха на 40 мест. Имеются выступающие конструктивные элементы и устройства внутри помещения, не имеющие ограждения пространства под ними бортиком высотой не менее 0,05 м.: - щит в коридоре у входа основного - высота 1,35 м., выступает на 0,115 м. - огнетушитель в коридоре у кабинета гардероб – высота 1,055 м., выступает на 0,16 м. - диспенсер в коридоре у кабинета гардероб – высота 0,95 м., выступает на 0,105-0,255 м. - щит у вахты – высота 1,69 м.,		препятствиями тактильно-контрастными предупреждающими указателями глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм. на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению; непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери; на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины), ГОСТ 52875-2018, п.6.2.3. 3. Обеспечить контрастную (по сравнению со стеной)	
--	--	--	--	---	--	--	--

					выступает на 0,11 м. - огнетушитель в коридоре у кабинета № 1, народное творчество, сольфеджио – высота 1,065 м., выступает на 0,155 м. - огнетушитель у кабинета № 21, библиотекарь – высота 1,07 м., выступает на 0,155 м.		окраску всех дверей и дверных проёмов на путях эвакуации, п.6.2.23. 4. Привести высоту конструктивных элементов и устройств внутри здания, а также декоративных элементов, размещённых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, выступающих более чем на 0,1 м. к высоте менее 0,7 м. или более 2,1 м. от уровня пола, либо обеспечить пространство под ними бортиком высотой не менее 0,05 м., обеспечить под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, наличие барьеров, ограждений или иных устройств, препятствующих доступу инвалидов в эту зону, п.6.2.6.	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	34	106-107	Лестница в коридоре у кабинета № 5, оркестр Ширина лестницы – 1,475-1,995 м. Высота подступенка – 0,005-0,185 м. Ширина проступи – 0,27-0,32 м.	О, С	1. При технической возможности оборудовать лестницы поручнями с обеих сторон на высоте 0,9 м., круглыми диаметром	-

				Количество ступеней – 8. Поручни с двух сторон, двойные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,82-0,87 м. и 1,145-1,22 м., поручни являются круглыми диаметром 0,035 м. и 0,055 м. Поручни с двух сторон, расстояние между нижними поручнями 1,165-1,695 м., верхними поручнями 1,215-1,75 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручней не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил.	0,03-0,05 м., выступающими в горизонт в окончаниях на 0,3 м. далее лестничного марша, с учётом разделительных двусторонних поручней при ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м., соответствующими требованиям к опорным конструкциям, п.6.1.2, 6.2.8, 6.2.12 2. При технической возможности привести ширину лестничных маршей лестниц не менее 1,35 м., оборудовать проступи ступеней шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), подступенки ступеней высотой 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м), при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней п.6.2.8, 6.2.24. 3. Оборудовать на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько	
--	--	--	--	---	--	--

							противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. п.6.2.8. 4. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъёмными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.5.1.14-5.1.16, 6.1.2, 6.2.8-6.2.12, 6.2.13-6.2.14, 6.2.17-6.2.18.	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43	092-131	Нумерация дверей и дверных проемов на пути движения слева направо от центрального входа. № 1 (в коридор к вахте) – проём шириной 2,19 м., порог – без порога. № 2 (в коридор с кабинетом № 22) – дверь шириной 0,765 м., порог – 0,045 м., ручка нажимная. № 3 (в коридор) – проём шириной 1,365 м., порог – без порога. № 4 (в коридор с кабинетом № 2, гитара, кабинетом № 4, фольклор) –	К, О, С	1. Расширить двери и дверные проёмы на всех путях движения до нормативных значений, п.6.2.4, 6.2.23. 2. Демонтировать пороги, в случае необходимости заменить на более низкие высотой до 0,014 м., п.6.2.4 3. Обеспечить контрастную (по сравнению со стеной) окраску всех дверей и	Ремонт (текущий, капитальный).

					проём шириной 1,48 м., порог – без порога, скат с уклоном 6-7 градусов (10,5-12,3%). № 5 (в коридор с кабинетом учительская, концертным залом) – проём шириной 1,375 м., порог – без порога. № 6 (в коридор с кабинетом № 21, библиотекарь) – проём шириной 1,47 м., порог – без порога. № 7 (в коридор с зрительным залом (вход на сцену), кабинетом № 3, хореография, № 3а) – проём шириной 1,385 м., порог – без порога. № 8 (в коридор с входом запасным (со двора)) – проём шириной 0,86 м., порог – без порога. № 9 (в коридор с кабинетами архив № 1, архив № 2) – дверь шириной 0,88 м., порог – 0,04-0,055 м., ручка нажимная. № 10 (в коридор с кабинетами № 6, фортепиано, № 7, гитара, балалайка, № 8, рисунок, № 9, фортепиано, туалетом) – проём шириной 0,955 м., порог – без порога. № 11 (в коридор с кабинетами № 10, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методист, № 11, директор, электрощитовая) – проём шириной 1,365 м., порог – без порога.		дверных проёмов на путях эвакуации, п.6.2.23.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	2, 59, 34, 21,	092-131	Отсутствуют зоны безопасности, в том числе нет обозначений зон безопасности знаком Е21.	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными	Ремонт (текущий, капитальный).

			6, 22, 37, 52, 51, 43			подразделениями, при этом предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки этажей здания или сооружения с помещениями для инвалидов до двери в безопасную зону должны определяться расчетом; безопасные зоны следует предусматривать: в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений по или на площадках лестничных клеток, п.6.2.25, 6.2.26 2. Помещение безопасной зоны оборудовать противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 3-го типа с заполнением проемов (двери, окна) - не ниже 2-го	
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

						типа; такое помещение должно быть незадымляемым, п.6.2.27. 3. Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, п.6.2.28 4. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц оборудовать нанесены контрастные или контрастные полосы с фотолюминисцентным покрытием, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м.; в том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса	
--	--	--	--	--	--	---	--

							оборудуются только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша, п.6.2.29 5. Не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам, п.6.2.30	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43	092-131	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов (отсутствует мнемосхема). Высота выключателей – 1,42-1,51 м. Высота розеток – 0,545-1,815 м.	К, О, С, Г, У	1. Изготовить и оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа, п.8.1.6. 2. Оборудовать электророзетки и выключатели на высоте 0,8 м., 6.4.2.	Ремонт (текущий, капитальный).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43	092- 131	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, несоответствие поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 21 ноября 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Помещение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Ес ть	3	132- 136	Нумерация кабинетов слева направо от центрального входа. Кабинет гардероб Ширина двери в чистоте – 0,755 м. Высота порога проёма – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досигаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте	К, О, С, Г	1. Расширить двери и дверные проёмы на всех путях движения до нормативных значений, п.6.2.4, 6.2.23. 2. Демонтировать пороги, в случае необходимости заменить на более низкие высотой до 0,014 м., п.6.2.4 3. Обеспечить контрастную (по сравнению со стеной) окраску всех дверей и дверных проёмов на путях эвакуации, п.6.2.23.	Ремонт (капитальн ый), индивидуа льное решение с ТСР, организац ионные мероприят ия

					– 1,52 м. Крючки для одежды расположены на высоте 0,485-1,47 м. Имеется зеркало, нижний край которого расположен на высоте 0,53 м. Кабинет № 22, подсобное помещение Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 2,01 м. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.			
			32	137	Кабинет № 1, народное творчество, сольфеджио Ширина двери в чистоте – 0,775 м. Высота порога двери – 0,015-0,075 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,505-1,955 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,435 м., розетки – 0,365 м.		4. Оборудовать электророзетки и выключатели на высоте 0,8 м., 6.4.2. 5. Оборудовать дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, по форме, позволяющей инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье, целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек, ручек нажимного действия п.6.4.3, 6.1.5. 6. Учесть, что приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем	
			33	138-141	Кабинет № 2, гитара Ширина двери в чистоте – 0,775 м. Высота порога двери – 0,03-0,06 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны			
			26	142-144				

				досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,445 м., на дверях по центру на высоте 1,98 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,43 м., розетки – 0,42 м. Кабинет учительская Ширина двери в чистоте – 0,795 м. Высота порога двери – 0,035 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,415 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,515 м., розетки – 0,95-0,99 м.	контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости, п.6.4.2	
		27	145-147	Кабинет подсобное помещение Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.	7. Разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м., п.6.5.9	
		17	158	Кабинет № 21, библиотекарь	8. Оборудовать зоны целевого назначения доступной для МГН информацией об оказываемых услугах, в том числе мнемосхемой, инфокиоском, а также ясной и понятной информацией (в том числе	
		16	159-			

				161	Ширина двери в чистоте – 0,895 м. Высота порога двери – 0,04-0,06 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,415-1,81 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,51 м., розетки – 0,945 м.		символьной) для инвалидов с умственными нарушениями.	
		5		162-164	Кабинет № 3, хореография Ширина двери в чистоте – 0,865 м. Высота порога двери – 0,015-0,065 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,47-1,91 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,44 м., розетки – 0,69 м.			
		15		165-167	Кабинет № 3а Ширина двери в чистоте – 0,89 м. Высота порога двери – 0,03-0,07 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны			

			24	168-175	досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,85 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,50 м., розетки – 0,735 м. Кабинет № 4, фольклор Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – 0,035-0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,44 м., на дверях по центру на высоте 1,965 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,41 м., розетки – 0,375 м.			
			25		<i>Кабинет (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,575 м. Высота порога двери – 0,005-0,02 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и			

			36	176-181	наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - поворотная. Выключатели расположены на высоте – 1,425 м. Крючки для одежды расположены на высоте 1,57-1,66 м. Кабинет № 5, оркестр Ширина двери в чистоте – 0,74 м. Высота порога двери – 0,025-0,045 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,43 м., на дверях по центру на высоте 2,00 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,41 м., розетки – 0,38 м.			
			35		<i>Кабинет (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,585 м. Высота порога двери – 0,025-0,07 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - поворотная. Выключатели расположены на высоте			

			54	182	– 1,415 м. Кабинет архив № 1 Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,96 м. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.			
			53	183	Кабинет архив № 2 Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,96 м. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.			
			50	184-186	Кабинет № 6, фортепиано Ширина двери в чистоте – 0,83 м. Высота порога двери – 0,025-0,045 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,58 м., на дверях по центру на высоте 2,03 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,42 м., розетки – 0,88 м.			
			49	187-	Кабинет № 7, гитара, балалайка			

				189	Ширина двери в чистоте – 0,79 м. Высота порога двери – 0,01-0,02 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,58 м., на дверях по центру на высоте 1,94 м. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,43 м., розетки – 0,89 м.			
			46	190-193	Кабинет № 8, рисунок Ширина двери в чистоте – 0,795 м. Высота порога двери – 0,025-0,035 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,555 м., на дверях по центру на высоте 1,97 м. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,425 м., розетки – 0,40-0,845 м. Высота раковины – 0,815 м., раковина расположена на тумбе. Используются краны с раздельным			

			45	194-196	управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Кабинет № 9, фортепиано Ширина двери в чистоте – 0,83 м. Высота порога двери – 0,025-0,03 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,56 м., на дверях по центру на высоте 1,985 м. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,43 м., розетки – 0,40-0,405 м. Высота раковины – 0,82 м., раковина расположена на тюльпане. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат.			
			44	197-200	Кабинет № 10, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методист Ширина двери в чистоте – 0,785 м. Высота порога двери – 0,045-0,07 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и			

					наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,37-1,965 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,445 м., розетки – 0,365-0,45 м. Кабинет № 11, директор Ширина двери в чистоте – 0,775 м. Высота порога двери – 0,045-0,065 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,405 м., на дверях по центру на высоте 1,965 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,44 м., розетки – 0,395-0,40 м. Кабинет электрощитовая Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,69 м. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения. Кабинет № 17, плотник Ширина двери в чистоте – 0,90 м. Высота порога двери – 0,025-0,04 м. Имеется возможность расстановки			
		41	201-203					
		40	204					
		39а	205-207					

			39	208-211	мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,36 м., на дверях по центру на высоте 2,04 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,53 м., розетки – 0,37-0,845 м. Кабинет № 18, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, делопроизводитель, инспектор по кадрам Ширина двери в чистоте – 0,755 м. Высота порога двери – 0,04-0,05 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,315-1,96 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,40 м., розетки – 0,375 м.			
			38	212	Кабинет подсобное помещение Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.			

			57	213-216	Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения. Кабинет № 12, хореография Ширина двери в чистоте – 0,885 м. Высота порога двери – 0,075 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,59 м., на дверях по центру на высоте 1,995 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,44 м., розетки – 0,66 м.			
			58	217-219	Кабинет № 13, баян, аккордеон Ширина двери в чистоте – 0,885 м. Высота порога двери – 0,035-0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,62 м., на дверях по центру на высоте 1,96 м. Дверная ручка - нажимная.			

			31	220-222	Выключатели расположены на высоте – 1,445 м., розетки – 0,565 м. Кабинет № 14, скрипка Ширина двери в чистоте – 0,88 м. Высота порога двери – 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,59 м., на дверях по центру на высоте 1,955 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,43 м., розетки – 0,90 м.			
			30	223-225	Кабинет № 15, домра Ширина двери в чистоте – 0,79 м. Высота порога двери – 0,035-0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,62 м., на дверях по центру на высоте 1,95 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,43 м., розетки – 0,295 м.			

			29	226-228	Кабинет № 16, теория Ширина двери в чистоте – 0,885 м. Высота порога двери – 0,035-0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,615 м., на дверях по центру на высоте 1,955 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,43 м., розетки – 0,505-0,90 м.			
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	4	148-157	Концертный зал <i>Вход из коридора со стороны кабинета учительская</i> Ширина двери в чистоте – 0,87 м. Высота порога двери – 0,005 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. <i>Вход из коридора со стороны кабинета № 3, хореография</i> Ширина двери в чистоте – 0,845 м. Высота порога двери – 0,045-0,055 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и	К, О, С, Г	1. Оборудовать места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м); остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости "бегущей строки" или	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

					горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Выключатели расположены на высоте – 1,16-1,40 м., розетки – 0,215-0,78 м. <i>Лестница на сцену слева</i> При входе на сцену из зала имеется четыре ступени с высотой подступенка 0,11-0,155 м., шириной проступи 0,25-0,27 м. Ширина лестницы – 5,46 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником. <i>Лестница на сцену справа</i> При входе на сцену из зала имеется четыре ступени с высотой подступенка 0,13-0,155 м., шириной проступи 0,265-0,27 м. Ширина лестницы – 1,00 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,815-0,905 м., поручни являются не круглыми. Поручни с одной стороны. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не длиннее марша лестницы на 0,3 м. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 0,815 м. Лестница не продублирована пандусом / подъёмником. <i>Лестница на сцену со стороны</i>	сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования; выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%, с размерами в плане не менее 0,9 x 1,4 м. При использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест пандусы и ступени должны иметь подсветку или фотолюминисцентную маркировку. п.8.1.5 2. В зрительных залах вместимостью более 50 мест, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудовать не менее 5% мест для инвалидов, в том числе 0,75% (но не менее одного места) для инвалидов на креслах-колясках, в зале со звуковой системой должна быть система усиления звука, индивидуальная или коллективного пользования, п.8.1.9. 3. Места для лиц с нарушением слуха оборудовать на расстоянии	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<i>коридора</i> При входе на сцену из коридора имеется четыре ступени с высотой подступенка 0,135-0,15 м., шириной проступи 0,27 м. Ширина лестницы – 1,545 м. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 0,965 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником.		не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука, п.8.1.10 4. Места для инвалидов в зальных помещениях оборудовать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; отдыха (в зале ожидания), п.8.6.3. 5. В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН, п.8.6.3. 6. В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны иметься сиденья с подлокотникам, из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи, п.8.6.3 7. Места для инвалидов в зрительных залах оборудовать в отдельных рядах, имеющих удобный путь эвакуации, п.8.6.5. 8. При расположении мест для зрителей на креслах-колясках перед сценой, эстрадой в первом ряду или в конце зала вблизи выхода оборудовать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и соседнее место для сопровождающего лица. Перед сценой, эстрадой в первом ряду, а также в центре зала или по его бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые площадки для размещения, при необходимости, сурдопереводчиков, п.8.6.6. 9. Для подъема на сцену кроме лестниц оборудовать стационарный или инвентарный пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не	
--	--	--	--	--	--	--	--

							менее 0,9 м с уклоном 1:12 (8%) и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7 - 0,9 м., п.8.6.7.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть	3	135-136	Зоны досягаемости мест целевого назначения: Гардероб Высота столешницы (от пола до верхнего края) – 1,11 м. Глубина проёма для ног (от края столешницы до стены / решётки / опоры прилавка) – 0,05 м. Ширина столешницы (рабочая поверхность) – 1,99 м. Глубина столешницы (рабочей поверхности) – 0,15 м. Высота проёма для ног (от пола до нижнего края) – 1,07 м. Ширина проёма для ног (ширина места для разворота) – 1,99 м.	К, О, С, Г	1. При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола, п.8.1.7. 2. Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках,	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

							должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м., п.8.1.7. 3. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м., п.8.1.7. 4. Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системами усиления звука, п.8.1.7	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	3, 33, 32, 36, 27, 17,	132-228	-	К, О, С, Г	1. При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования следует	-

		16, 5, 15, 24, 25, 36, 35, 54, 53, 50, 49, 46, 45, 44, 41, 40, 39a , 39, 38, 57, 58, 31, 30, 29, 4			исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола, п.8.1.7. 2. Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м., п.8.1.7. 3. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м., п.8.1.7. 4. Не менее одной стойки	
--	--	---	--	--	---	--

							обслуживания посетителей следует оборудовать системами усиления звука, п.8.1.7	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД (К, О, С, Г, У)	3, 33, 32, 36, 27, 17, 16, 5, 15, 24, 25, 36, 35, 54, 53, 50, 49, 46, 45, 44, 41, 40, 39а, 39, 38, 57, 58, 31, 30, 29, 4	132-228	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы

информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 21 ноября 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Помещение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 21 ноября 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Помещение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 21 ноября 2020 года

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Помещение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Ес ть	20	229- 244	Нет полностью доступных для МГН уборных. Туалет женский Туалет состоит из одной части: в которой расположены раковины, оборудованы 4 кабинки. Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. имеется. Опорные поручни отсутствуют.	К, О, С, Г	1. При технической возможности оборудовать санузел со следующими габаритами: - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,20 м., ширина двери - 0,9 м., высота порога не более 0,014 м.; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - пространство рядом с унитазом не менее 0,80 м. для размещения кресла-	Ремонт (текущий, капитальн ый).

				Поворотные, откидные сиденья отсутствуют Ширина двери – 0,90 м., порог – 0,025-0,035 м. Ручка двери – нажимная. Дверь открывается наружу Табличка имеется со стороны дверной ручки на высоте 1,725 м. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Глубина – 3,905 м. Ширина – 2,64 м. Ширина прохода у кабинок – 2,64 м. 1 кабинка Ширина двери – 0,565 м., порог – без порога. Ручка двери – обычная. Дверь открывается наружу. Табличка отсутствует на дверях. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Глубина – 1,685 м. Ширина – 0,955 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитаза – 0,41 м. Диспенсер имеется на высоте 0,915 м. 2 кабинка Ширина двери – 0,585 м., порог – без порога. Ручка двери – обычная. Дверь открывается наружу. Табличка отсутствует на дверях. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН.	коляски - закрепить бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины или предусмотреть иную опору для спины п.6.3.3*** 2. Оборудовать унитаз, имеющий опору для спины, высотой 0,45-0,50 м., длиной 0,70 м., автоматический слив воды (ручной, расположенный сбоку). При наличии писсуаров один из них следует располагать на высоте от пола не выше 0,4 м. или оборудовать вертикальный писсуар, п.6.3.3. 3. Заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности, п.6.3.9. 4. Оборудовать опорные поручни, поворотные или откидные сиденья. Оборудовать поручни с боков от унитаза таким образом, чтобы один из них (со стороны пересадки с	
--	--	--	--	--	--	--

				Глубина – 1,69 м. Ширина – 0,975 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитаза – 0,42 м. Диспенсер имеется на высоте 0,945 м. 3 кабинка Ширина двери – 0,58 м., порог – без порога. Ручка двери – обычная. Дверь открывается наружу. Табличка отсутствует на дверях. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Глубина – 1,69 м. Ширина – 0,95 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитаза – 0,425 м. Диспенсер имеется на высоте 0,93 м. 4 кабинка Ширина двери – 0,585 м., порог – без порога. Ручка двери – обычная. Дверь открывается наружу. Табличка отсутствует на дверях. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Глубина – 1,69 м. Ширина – 0,87-0,965 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитаза – 0,425 м. Диспенсер имеется на высоте 0,92 м. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют. В туалете отсутствует система	кресла-коляски на унитаз) был откидным, при этом расстояние между поручнями должно быть 0.60 м., поручни должны быть длиннее чаши унитаза минимум на 0,10 м. Установить по периметру туалета в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и/или стене. п.6.3.3. 5. Разместить на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе). 6. Разместить на стене рядом с унитазом на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи. 7. Разместить на стене, расположенной слева от	
--	--	--	--	--	---	--

			18	245-248	тревожной сигнализации. Высота раковин – 0,815 м., раковины расположены на тюльпане. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Зеркало имеется на высоте 1,225 м. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсеры имеются на высоте 0,945 м. Сушилки для рук имеются на высоте 1,26 м. Туалет служебный Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. отсутствует. Ширина двери 0,58 м., порог двери – 0,015-0,025 м. Ручка двери – нажимная. Дверь открывается наружу. Опорные поручни отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют Размеры: Глубина – 1,07 м. Ширина – 1,475 м. Унитазы не имеют опоры для спины.	входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола или размещалась на высоте не более 0.90 м. 8. Оборудовать помещение туалета системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным (системой вызова помощи) на боковой стене, на высоте 0,8 м., смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи, при этом питание кнопки вызовы должно осуществляться от системы электроснабжения п.6.3.6 9. Разместить рядом системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным (системой вызова помощи) табличку контрастного цвета размерами 150 (ширина) x 200 мм. (высота), с дублированием информации шрифтом Брайля; разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой	
--	--	--	----	---------	---	---	--

			47	249-251	Высота унитаза – 0,505 м. Табличка имеется на дверях по центру на высоте 1,715 м. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей имеются на высоте 1,54-1,60 м. В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковины – 0,835 м., раковина расположена на консоли. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Перед раковиной имеется одиночная ступень высотой 0,10 м. Зеркала имеется на высоте 1,14 м. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсеры имеются на высоте 0,82-0,90 м. Сушилка для рук отсутствует. Туалет мужской Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. отсутствует. Ширина двери 0,57 м., порог двери –	оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно). 10. Оборудовать рычажный смеситель, оборудовать смеситель термостатом (предпочтительней оборудовать сенсорный кран бесконтактного типа), п.6.3.9 11. Разместить со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери, п.6.3.6 12. Оборудовать туалет доступными для МГН раковинами (закреплены к	
--	--	--	----	---------	--	---	--

					0,035-0,04 м. Ручка двери – обычная. Дверь открывается наружу. Опорные поручни отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют Размеры: Глубина – 1,37 м. Ширина – 1,50 м. Унитазы не имеют опоры для спины. Высота унитаза – 0,415 м. Табличка имеется на дверях по центру на высоте 1,905 м. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей имеются на высоте 1,49 м. В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковины – 0,83 м., раковина расположена на тюльпане. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Зеркала имеется на высоте 0,97 м. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер имеется на высоте 1,02 м. Сушилка для рук отсутствует.		стене, не имеющие стоек, тумб и других элементов, мешающих ногам), на высоте до верхнего края 0,75-0,80 м. п.6.3.9.	
5.2	Душевая/ванная	Есть	20	252-255	Душевая в туалете женском Пространство для кресла-коляски	К, О, С, Г	1. При наличии технической возможности	Ремонт (текущий,

	комната		19	256-260	(иных опорных средств) отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. отсутствует. Опорные поручни отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют. Ширина двери 0,635 м., порог двери – 0,07 м. Ручка двери – нажимная Дверь открывается наружу. Размеры кабины: Глубина – 1,515 м. Ширина – 1,665 м. Табличка отсутствует на дверях. На дверях душевой отсутствует специальный знак для МГН Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют. В душевой отсутствует система тревожной сигнализации Используются краны с отдельным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Душ не является ручным. Высота поддона – 0,31 м., габариты поддона – 0,70 м. х 0,70 м. Душевая в туалете служебном Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. отсутствует. Опорные поручни отсутствуют.	обеспечить расширение и оборудование душевой в соответствии с нормативами, п.5.3.4-5.3.5, (п.6.3.3 СП 59.13330.2016) 2. Расширить дверной проём с учётом необходимой ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.5.3.3 3. Оборудовать душевую крючками для одежды, костылей, трости, п.5.3.3, 5.3.9 4. Оборудовать опорные поручни, поворотные или откидные сиденья, п.5.3.3, 5.3.9, оборудовать переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями, глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. (п.6.3.5 СП 59.13330.2016) 5. Оборудовать систему тревожной сигнализации, п.5.3.6 6. Оборудовать	капитальн ый).
--	---------	--	----	---------	---	---	-------------------

					Поворотные, откидные сиденья отсутствуют. Ширина двери 0,53 м., порог двери – 0,07-0,075 м. Ручка двери – нажимная Дверь открывается наружу. Размеры кабины: Глубина – 0,88 м. Ширина – 1,475 м. Табличка отсутствует на дверях. На дверях душевой отсутствует специальный знак для МГН Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют. В душевой отсутствует система тревожной сигнализации Используются краны с отдельным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Душ не является ручным. Высота поддона – 0,38 м., габариты поддона – 0,70 м. х 0,70 м.		водопроводный кран термостатом (предпочтительней оборудовать сенсорный кран бесконтактного типа), п.5.3.3, 5.3.9 7. Оборудовать зеркало, п.5.3.3, 5.3.9 8. Разместить на дверях душевой указатель (в том числе тактильный) о доступности для МГН на высоте 1,35 м, п.5.3.6, разместить со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери (п.6.3.6 СП 59.13330.2016)	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	3	132-136	Кабинет гардероб Ширина двери в чистоте – 0,755 м. Высота порога проёма – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.	К, О, С, Г	1. Расширить двери и дверные проёмы на всех путях движения до нормативных значений, п.6.2.4, 6.2.23. 2. Демонтировать пороги, в случае необходимости заменить на более низкие высотой до 0,014 м., п.6.2.4 3. Обеспечить контрастную	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

			7	261-263	Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,52 м. Крючки для одежды расположены на высоте 0,485-1,47 м. Имеется зеркало, нижний край которого расположен на высоте 0,53 м. Раздевалка хореографического отделения (у кабинета № 3, хореография) Ширина двери в чистоте – 0,79 м. Высота порога проёма – 0,045 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,39 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,55 м. Крючки для одежды расположены на высоте 0,475-1,50 м. Имеется зеркало, нижний край которого расположен на высоте 0,52 м. Раздевалка хореографического отделения (у кабинета № 3, хореография) Ширина двери в чистоте – 0,885 м. Высота порога проёма – 0,035-0,045 м. Имеется возможность расстановки	(по сравнению со стеной) окраску всех дверей и дверных проёмов на путях эвакуации, п.6.2.23. 4. Оборудовать электророзетки и выключатели на высоте 0,8 м., 6.4.2. 5. Оборудовать дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, по форме, позволяющей инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье, целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек, ручек нажимного действия п.6.4.3, 6.1.5. 6. Учесть, что приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов,	ия
			8	264-266			

			56	267-269	мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на высоте 1,39 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,52 м. Крючки для одежды расположены на высоте 0,495-1,50 м. Имеется зеркало, нижний край которого расположен на высоте 0,45 м. Раздевалка (у кабинета № 12, хореография) Ширина двери в чистоте – 0,88 м. Высота порога проёма – 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,50 м. Крючки для одежды расположены на высоте 1,365-1,50 м. Имеется зеркало, нижний край которого расположен на высоте 0,475 м.	отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости, п.6.4.2 7. Разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м., п.6.5.9 8. Оборудовать зоны целевого назначения доступной для МГН информацией об оказываемых услугах, в том	
--	--	--	----	---------	---	--	--

			55	270-272	Раздевалка (у кабинета № 12, хореография) Ширина двери в чистоте – 0,875 м. Высота порога проёма – 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,50 м. Крючки для одежды расположены на высоте 1,38-1,51 м. Имеется зеркало, нижний край которого расположен на высоте 0,445 м.		числе мнемосхемой, инфокиоском, а также ясной и понятной информацией (в том числе символьной) для инвалидов с умственными нарушениями.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	20, 18, 47, 19, 3, 7, 8, 56, 55	229-272, 132-136	-	К, О, С, Г	1. Во всех помещениях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, оборудовать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных.	Ремонт (текущий, капитальный).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	20, 18, 47, 19, 3, 7, 8, 56, 55	229- 272, 132- 136	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 21 ноября 2020 года

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Помещение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164, корпус 5

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Ес ть	28, 1, 23, 42, 2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43, 3, 33,	273- 286	Знаки и символы доступности для инвалидов и МГН, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу отсутствуют. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) не являются идентичными в пределах объекта. Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.	К, О, Г, У	1. Нанести символы доступности (знаки доступности) на помещения целевого назначения в соответствии с требованиями п.6.5.1. 2. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы / стробоскопы) в кабинетах, коридоре. При размещении сигнальных	Ремонт (текущий, капитальн ый).

		32, 36, 27, 17, 16, 5, 15, 24, 25, 36, 35, 54, 53, 50, 49, 46, 45, 44, 41, 40, 39a , 39, 38, 57, 58, 31, 30, 29, 4, 20, 18, 47, 19,		Визуальная информация об объекте и услугах не соответствует требованиям.		ламп / стробоскопов учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете. 3. Обеспечить идентичность средств информации (в том числе знаков и символов) в пределах объекта, п.6.5.2 4. Обеспечить расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, увязанной с художественным решением интерьера, обеспечить её расположение на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола, п.6.5.4	
--	--	--	--	--	--	---	--

			7, 8, 56, 55					
6.2	Акустические средства	Нет	28, 1, 23, 42, 2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43, 3, 33, 32, 36, 27, 17, 16, 5, 15, 24, 25, 36, 35, 54, 53, 50,	273- 286	Отсутствие звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. Отсутствие системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным в помещениях, где инвалид может остаться один. Отсутствие стационарной индукционной системы.	С, Г	1. Оборудовать функциональные зоны индукционными системами (петлями). 2. Установить звуковые маяки при входах. 3. Оборудовать радиотрансляцией помещения целевого назначения. 4. Оборудовать замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным; система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными	Ремонт (текущий, капитальный).

		49, 46, 45, 44, 41, 40, 39a , 39, 38, 57, 58, 31, 30, 29, 4, 20, 18, 47, 19, 7, 8, 56, 55			устройствами; снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации; в таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение; в общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату, п.6.5.8 5. В вестибюлях общественных зданий, оборудовать информационные терминалы/киоски, информационных табло типа "бегущая строка", телефонные устройства с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковые и радиоинформаторы и/или тактильные и с речевым дублированием информации мнемосхемы для посетителей с нарушением зрения, п.6.5.7.	
--	--	--	--	--	--	--

6.3	Тактильные средства	Нет	28, 1, 23, 42, 2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43, 3, 33, 32, 36, 27, 17, 16, 5, 15, 24, 25, 36, 35, 54, 53, 50, 49, 46, 45, 44,	273-286	Отсутствует система средств тактильной информации зон и помещений, входных узлов и путей движения.	С	1. Изготовить и оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхема. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа, п.8.1.6. 2. Разместить рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне рельефный поэтажный план, п.8.1.6 3. Оборудовать участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями тактильно-контрастными предупреждающими указателями глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм. с обязательным соблюдением требований ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875, с обязательной разработкой задания на проектирование, проектной документации, п.6.2.3.	Ремонт (текущий, капитальный).
-----	---------------------	-----	--	---------	--	---	--	--------------------------------

			41, 40, 39a , 39, 38, 57, 58, 31, 30, 29, 4, 20, 18, 47, 19, 7, 8, 56, 55				4. Разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м., п.6.5.9	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	28, 1, 23, 42, 2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43,	273- 286	-	-	1. Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов; - для инвалидов с нарушением слуха во всех	Ремонт (текущий, капитальный).

		3, 33, 32, 36, 27, 17, 16, 5, 15, 24, 25, 36, 35, 54, 53, 50, 49, 46, 45, 44, 41, 40, 39a , 39, 38, 57, 58, 31, 30, 29, 4, 20, 18,			помещения следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура; - вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения	
--	--	---	--	--	--	--

			47, 19, 7, 8, 56, 55					
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	28, 1, 23, 42, 2, 59, 34, 21, 6, 22, 37, 52, 51, 43, 3, 33, 32, 36, 27, 17, 16, 5, 15, 24, 25, 36, 35, 54, 53, 50, 49, 46, 45, 44, 41, 40, 39а, 39, 38, 57, 58, 31, 30, 29, 4, 20, 18, 47, 19, 7, 8, 56, 55	273- 286	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.